

Behandlingsanvisning

Flügger

Bygningsdel: Facader
Behandlingsart: Nybehandling
Underlag: Cementspånplader
Behandling: Male 2g, DP 25 halvmat acryl
Anvisning nr: 1161 4 Pr. 11. jan. 2001 **Udskrevet:** 9. apr. 2003

Krav til underlag:

Spånplader, cementbundne, udvendig - beklædning.

Spånpladekvalitet skal være angivet. Overfladen skal være glat, hel, tør, ren og uden mekaniske skader. Umiddelbart synlige porer må ikke forekomme. Søm må ikke være dykkede, skruer ikke undersænkede. Plader skal være uden skader i hjørner og kanter samt uden oprivning af kanter efter tilskæring.

Behandling:	Rækkeevne m ² /1 (kg)	Mal- kode
Afstøve hele fladen.		
Grunde med Flügger forankringsgrunder.	7,0	00-1
Behandle 2 gange med Dekso-plast 25, halvmat acryl.	4,5	00-1

Slutfarve, kulørnr.: _____

Forventet udfald og funktionsklasse:

DLG: Dækket, lukket og glat flade.
 Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav.

Kvalitetskontrol og særlige forhold:

Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1

For- og bagside samt kanter behandles inden opsætning.
 Se Flügger generel information og forbehold.

Vedligehold:	Behandlingsnr:
Enkel vedligehold	1212
Almindelig vedligehold	131112
Rengøring	16111

Behandlingsanvisning

Flügger

Bygningsdel: Facader
Behandlingsart: Nybehandling
Underlag: Cementspånplader
Behandling: Male 2g, DP 5 mat acryl
Anvisning nr: 1161 3 Pr. 11. jan. 2001 **Udskrevet:** 9. apr. 2003

Krav til underlag:

Spånplader, cementbundne, udvendig - beklædning.

Spånpladekvalitet skal være angivet. Overfladen skal være glat, hel, tør, ren og uden mekaniske skader. Umiddelbart synlige porer må ikke forekomme. Søm må ikke være dykkede, skruer ikke undersænkede. Plader skal være uden skader i hjørner og kanter samt uden oprivning af kanter efter tilskæring.

Behandling:

Afstøve hele fladen.

Grunde med Flügger forankringsgrunder.

Behandle 2 gange med Dekso-plast 5, mat acryl.

Rækkeevne m ² /1 (kg)	Mal- kode
-------------------------------------	--------------

7,0	00-1
-----	------

4,0	00-1
-----	------

Slutfarve, kulørnr.: _____

Forventet udfald og funktionsklasse:

DLG: Dækket, lukket og glat flade.

Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav.

Kvalitetskontrol og særlige forhold:

Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode

Kl: 0-1

For- og bagside samt kanter behandles inden opsætning.

Se Flügger generel information og forbehold.

Vedligehold:

Enkel vedligehold
 Almindelig vedligehold
 Rengøring

Behandlingsnr:

1211
 131111
 16111

Behandlingsanvisning

Flügger

Bygningsdel: Facader
Behandlingsart: Nybehandling
Underlag: Cementspånplader
Behandling: Male 2g, Flügger silikatmaling helmat
Anvisning nr: 1161 1 Pr. 30. maj. 2002 **Udskrevet:** 9. apr. 2003

Krav til underlag:

Spånplader, cementbundne, udvendig - beklædning.

Spånpladekvalitet skal være angivet. Overfladen skal være glat, hel, tør, ren og uden mekaniske skader. Umiddelbart synlige porer må ikke forekomme. Søm må ikke være dykkede, skruer ikke undersænkede. Plader skal være uden skader i hjørner og kanter samt uden oprivning af kanter efter tilskæring.

Behandling:

	Rækkevne m²/1 (kg)	Mal- kode
Afstøve hele fladen.		
Grunde med Flügger silikatgrunder, fortyndet 1:1.	8,0	00-4
Behandle 1.gang med Flügger silikatmaling, helmat, fortyndet	7,0	00-4
Behandle 1 gang med Flügger silikatmaling, helmat.	5,0	00-4

Slutfarve, kulørnr.: _____

Forventet udfald og funktionsklasse:

DLG: Dækket, lukket og glat flade.
 Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav.

Kvalitetskontrol og særlige forhold:

For- og bagside samt kanter behandles inden opsætning.
 Se Flügger generel information og forbehold.

Vedligehold:

	Behandlingsnr:
Enkel vedligehold	1241
Almindelig vedligehold	1341
Rengøring	16111

Behandlingsanvisning

Flügger

Bygningsdel: Facader
Behandlingsart: Nybehandling
Underlag: Cementspånplader
Behandling: Male 2g, Flügger siliconemaling helmat
Anvisning nr: 1161 2 Pr. 30. maj. 2002 **Udskrevet:** 9. apr. 2003

Krav til underlag:

Spånplader, cementbundne, udvendig - beklædning.

Spånpladekvalitet skal være angivet. Overfladen skal være glat, hel, tør, ren og uden mekaniske skader. Umiddelbart synlige porer må ikke forekomme. Søm må ikke være dykkede, skruer ikke undersænkede. Plader skal være uden skader i hjørner og kanter samt uden oprivning af kanter efter tilskæring.

Behandling:

	Rækkeevne m²/1 (kg)	Mal- kode
Afstøve hele fladen.		
Grunde med Flügger siliconegrunder, fortyndet 1:9.	8,0	00-1
Behandle 2 gange med Flügger siliconemaling, helmat.	3,5	00-1

Slutfarve, kulørnr.: _____

Forventet udfald og funktionsklasse:

DLG: Dækket, lukket og glat flade.
 Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav.

Kvalitetskontrol og særlige forhold:

Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-2

For- og bagside samt kanter behandles inden opsætning.
 Se Flügger generel information og forbehold.

Vedligehold:

	Behandlingsnr:
Enkel vedligehold	1251
Almindelig vedligehold	1351
Rengøring	16111

Flügger konsulentafdeling Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf. 76 30 33 80 Fax 76 30 33 89
Undersøg altid om ovennævnte anvisning er den seneste udsendte. Anvisningen kan ændres uden forudgående varsel.
Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer.